

وزارة الصحة الفلسطينية
Ministry of Health



2021

مقترح مشروع

تأهيل وتطوير أقسام الطوارئ والمختبر والأشعة في مستشفى
الأندونيسي



وزارة الصحة الفلسطينية
الإدارة العامة للتعاون الدولي

E-Mail : icd@moh.gov.ps

Tel : 00970 8 2826934

Fax : 00970 8 2826325

رقم المشروع	2021/39	التاريخ	2021/ 3/ 16
اسم المشروع	تأهيل وتطوير أقسام الطوارئ والمختبر والأشعة في مستشفى الإندونيسي.		
مدة المشروع	10 شهور بعد توفر التمويل	نوع المشروع: ■ ضمن الخطة الاستراتيجية □ طارئ	
مجال المشروع	■ انشاءات ■ ترميم □ أجهزة ومعدات □ أثاث □ تدريب وابتعاث □ مستهلكات		
الجهة المنفذة	وزارة الصحة - غزة.		
الفئة المستهدفة	المرطدين على مستشفى الإندونيسي والبالغ عددهم حوالي 140 ألف حالة سنوياً، بمتوسط 400 حالة يومياً.		
الموازنة التقديرية \$	(\$300,000) ثلاثمائة ألف دولار أمريكي.		
ملخص المشروع	<p>المشروع عبارة عن تطوير أقسام الطوارئ والمختبر والأشعة في مستشفى الإندونيسي في محافظة شمال غزة وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة فيها من خلال القيام بأعمال الترميم للأقسام وإعادة نقل كل قسم من الأقسام بما يتناسب مع طبيعة عمله لتحقيق التوسعة المطلوبة وفقاً للمعايير الصحية والهندسية، حيث سيخصص الجزء الأكبر من مبنى العيادات الخارجية والإدارة كقسم طوارئ بالإضافة إلى مختبر، وسيتم نقل قسم الأشعة مكان قسم المختبر في البدروم وذلك لتجنب التعرض للأشعة لوجوده في مكان مركزي داخل المبنى، ونقل الأقسام الإدارية (قسم خدمات المرضى - قسم الشؤون الإدارية - قسم الأشعة - مخزن القرطاسية والمستهلكات) من البدروم مكان قسم الأشعة وتجهيز المكان بما يتلاءم مع خصوصية كل قسم. وستتلاءم التوسعة المطلوبة مع الطابقين الذي تم اضافتهما في المستشفى. ويواجه قسم الطوارئ مشكلة ضيق في المكان والقسم غير قادر على استيعاب عدد أكبر من الحالات، كما أن القسم يعاني من مشاكل في تصميم مدخله والذي بدوره يعيق حركة استقبال المرضى وخاصة في حالة الطوارئ وهو بحاجة إلى إعادة تصميمه من جديد. ويقدم مستشفى الإندونيسي الخدمات الصحية من خلال أقسامه لحوالي 140,000 مواطن من محافظة الشمال، ويسعى المستشفى لتطوير أقسامه للارتقاء بمستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة فيه من خلال القيام بأعمال الترميم والأعمال الكهربائية وأعمال التكيف وتمديد شبكات الغازات الطبية في أقسام المستشفى وذلك بتكلفة تقديرية للمشروع تبلغ 300,000 دولار أمريكي.</p>		
مبشرات المشروع	<ul style="list-style-type: none"> ❖ ضيق المكان للأقسام المختلفة في المستشفى من طوارئ وأشعة ومختبر وبالتالي عدم قدرته على استيعاب عدد أكبر من الحالات. ❖ وجود المختبر في البدروم حيث أن البيئة المحيطة غير مناسبة لطبيعة عمله من حيث التهوية. ❖ المدخل الموجود في قسم الطوارئ يعيق حركة استقبال المرضى والمرطدين عليه وهو بحاجة إلى إعادة تصميمه من جديد. ❖ وجود قسم الأشعة في مكان مركزي داخل المبنى وهو مكان غير مناسب لطبيعة عمل القسم؛ لأنه قد يتسبب بالضرر والنتاج عن خطر التعرض للأشعة. 		
أهداف المشروع	<p>الهدف العام:</p> <p>المساهمة في تحسين بيئة العمل وجودة الخدمات الصحية المقدمة في مستشفى الإندونيسي لسكان محافظة الشمال.</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ إعادة نقل الأقسام المختلفة في المستشفى كالتوارئ، والمختبر، قسم الأشعة وأقسام الإدارة في المكان الذي يتناسب مع طبيعة عمل كل قسم لتحقيق التوسعة المطلوبة وفقاً للمعايير الصحية والهندسية. ❖ زيادة القدرة الاستيعابية للأقسام وخاصة في قسم الطوارئ بالمستشفى لاستقبال عدد أكبر من الحالات. ❖ إعادة تصميم المدخل في قسم الطوارئ لتسهيل الحركة في استقبال المرطدين على القسم في المستشفى. ❖ توفير بيئة صحية آمنة للعمل في المستشفى لاسيما في قسم المختبر والأشعة. 		

<ul style="list-style-type: none"> ❖ ازدياد القدرة الاستيعابية للمتريدين على أقسام المستشفى وخاصة قسم الطوارئ. ❖ تحسّن بيئة العمل وجودة الخدمات الصحية المقدمة في المستشفى. ❖ ازدياد مستوى رضا سكان محافظة الشمال عن الخدمات المقدمة في مستشفى الإنتونيسي. 												النتائج المتوقعة																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="11">المدة الزمنية ب (الأشهر)</th> <th>المرحلة</th> </tr> <tr> <th>12</th><th>11</th><th>10</th><th>9</th><th>8</th><th>7</th><th>6</th><th>5</th><th>4</th><th>3</th><th>2</th><th>1</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td>التحضير</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td>التنفيذ</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td>التقييم والإغلاق</td> </tr> </tbody> </table>												المدة الزمنية ب (الأشهر)											المرحلة	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1														التحضير													التنفيذ													التقييم والإغلاق	مراحل تنفيذ المشروع (جدول الزمني)
المدة الزمنية ب (الأشهر)											المرحلة																																																																	
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1																																																																	
												التحضير																																																																
												التنفيذ																																																																
												التقييم والإغلاق																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>النسبة</th> <th>التكلفة بالدولار</th> <th>البند</th> <th>الرقم</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>\$200.000</td> <td>أعمال الترميمات الإنشائية</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td>\$30.000</td> <td>الأعمال الكهربائية</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td></td> <td>\$70.000</td> <td>أعمال التكييف وتمديد شبكات الغازات الطبية</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td></td> <td>\$300.000</td> <td>المبلغ الإجمالي بالأرقام</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>ثلاث مائة ألف دولار أمريكي</td> <td>المبلغ الإجمالي بالأحرف</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>												النسبة	التكلفة بالدولار	البند	الرقم		\$200.000	أعمال الترميمات الإنشائية	1		\$30.000	الأعمال الكهربائية	2		\$70.000	أعمال التكييف وتمديد شبكات الغازات الطبية	3		\$300.000	المبلغ الإجمالي بالأرقام			ثلاث مائة ألف دولار أمريكي	المبلغ الإجمالي بالأحرف		الموازنة التقديرية																																								
النسبة	التكلفة بالدولار	البند	الرقم																																																																									
	\$200.000	أعمال الترميمات الإنشائية	1																																																																									
	\$30.000	الأعمال الكهربائية	2																																																																									
	\$70.000	أعمال التكييف وتمديد شبكات الغازات الطبية	3																																																																									
	\$300.000	المبلغ الإجمالي بالأرقام																																																																										
	ثلاث مائة ألف دولار أمريكي	المبلغ الإجمالي بالأحرف																																																																										
<ul style="list-style-type: none"> ❖ المستشفى لديها كوادر طبية جاهزة للعمل في أقسام المستشفى وتقديم الخدمات الصحية المطلوبة. ❖ متابعة وزارة الصحة لصيانة الأماكن المستهدفة حسب الحاجة لاستمرار تقديم الخدمة 												استدامة المشروع																																																																
<ul style="list-style-type: none"> ❖ تقارير الخاصة بعرض السعر والترسية حسب الجداول والكميات والمواصفات المطلوبة من مواد الإنشاء والتجهيزات المطلوبة. ❖ تقرير الجهة الطالبة والجهة الفنية المعنية بخصوص استلام مواد الإنشاء والتجهيزات المطلوبة. 												الآلية المتابعة والتقييم																																																																
د. تغريد الغوطي إشراف: د. حمزة عبد الجواد												الاعداد																																																																
د. عبد اللطيف الحاج												الاسم:																																																																
مدير عام التعاون الدولي												المسمى الوظيفي:																																																																
icd@moh.gov.ps												الإيميل:																																																																
00970 8 2826325												الهاتف مع كود الدولة																																																																
												جهات الاتصال																																																																